

## 皇后山邨食水檢測結果 (由大廈地下食水缸抽取水樣本)

(7 月 3 日)

| 參數 <sup>註 1</sup>         | 單位    | 準則/<br>標準                        | 皇溢樓                 | 皇頤樓 | 皇順樓 | 皇盛樓 | 皇滙樓 | 皇樂樓 | 皇澄樓  | 皇后山<br>商場 | 皇后山社區<br>綜合大樓 |
|---------------------------|-------|----------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----------|---------------|
|                           |       |                                  | 檢測結果 <sup>註 2</sup> |     |     |     |     |     |      |           |               |
| 快速毒性<br>測試 <sup>註 3</sup> | -     | 陰性 <sup>註 4</sup>                | 陰性                  | 陰性  | 陰性  | 陰性  | 陰性  | 陰性  | 陰性   | 陰性        | 陰性            |
| 色度                        | Hazen | ≤ 15 <sup>註 5</sup>              | <3                  | <3  | <3  | <3  | <3  | <3  | <3   | <3        | <3            |
| 混濁度                       | NTU   | ≤ 3 <sup>註 5</sup>               | 0.2                 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | <0.1 | 0.1       | 0.3           |
| 外觀                        | -     | 清澈 <sup>註 5</sup><br>(即沒有<br>黑點) | 清澈                  | 清澈  | 清澈  | 清澈  | 清澈  | 清澈  | 清澈   | 清澈        | 清澈            |

註 1：因應皇后山邨及山麗苑水質事故，水務署自 5 月 30 日起化驗的水樣本參數包括測試致癌物質苯并[a]芘 (Benzo[a]pyrene)，上述期間內所有測試的水樣本結果均為陰性，表示水樣本無致癌物質。

註 2：測試為上述期間的最新檢測結果，日後會每天公布檢測結果。

註 3：快速毒性測試呈陰性，表示水樣本無毒。

註 4：根據水務署內部指引。

註 5：根據香港食水感官準則。

## 山麗苑食水檢測結果 (由大廈地下食水缸抽取水樣本)

(7 月 3 日)

| 參數 <sup>註1</sup>     | 單位    | 準則/標準                       | 松山閣                | 榕山閣  | 杏山閣 | 梨山閣 | 楹山閣 | 橋山閣 |
|----------------------|-------|-----------------------------|--------------------|------|-----|-----|-----|-----|
|                      |       |                             | 檢測結果 <sup>註2</sup> |      |     |     |     |     |
| 快速毒性測試 <sup>註3</sup> | -     | 陰性 <sup>註4</sup>            | 陰性                 | 陰性   | 陰性  | 陰性  | 陰性  | 陰性  |
| 色度                   | Hazen | ≤ 15 <sup>註5</sup>          | <3                 | <3   | <3  | <3  | <3  | <3  |
| 混濁度                  | NTU   | ≤ 3 <sup>註5</sup>           | 0.1                | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 外觀                   | -     | 清澈 <sup>註5</sup><br>(即沒有黑點) | 清澈                 | 清澈   | 清澈  | 清澈  | 清澈  | 清澈  |

註 1：因應皇后山邨及山麗苑水質事故，水務署自 5 月 30 日起化驗的水樣本參數包括測試致癌物質苯并[a]芘 (Benzo[a]pyrene)，上述期間內所有測試的水樣本結果均為陰性，表示水樣本無致癌物質。

註 2：測試為上述期間的最新檢測結果，日後會每天公布檢測結果。

註 3：快速毒性測試呈陰性，表示水樣本無毒。

註 4：根據水務署內部指引。

註 5：根據香港食水感官準則。